

Policlinico

Servizio Attività Tecniche e Patrimoniali

Modena, 15/07/2015

prot. n° 15889

Spett. le

Inviata a mezzo PEC:

OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in cinque lotti funzionali, (P.A.01/15) per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche dell'Azienda Ospedaliera di Modena danneggiate dal sisma, nonché per l'affidamento delle progettazioni esecutive previa acquisizione dei progetti definitivi in sede di gara. CIG lotto 1: 620711622A; CUP F99E14000060001 - CIG lotto 2: 62071248C2; CUP F99E14000070001 - CIG lotto 3: 6207129CE1; CUP F99E14000100001 - CIG lotto 4: 62071351D8; CUP F99E14000080001 - CIG lotto 5: 6207138451; CUP F99E14000050001. Risposta a richiesta di chiarimenti.

QUESITI:

CORPO G

Si chiede di chiarire se le maglie dissipative previste al secondo, terzo, quarto e quinto piano e le controventature dissipative tipo MELDAMP siano sostituibili con maglie in acciaio come quelle già presenti in tutto il blocco G con analoga funzione di irrigidimento strutturale

In riscontro alla richiesta di chiarimenti relativa alla procedura in oggetto, inviata a mezzo PEC dalla S.V. in data 15/07/2015 ed in atti al prot. n. 15836 di questa Azienda Ospedaliera, si precisa quanto segue:

Il progetto esecutivo strutturale, relativo alle opere in appalto, ha ottenuto l'autorizzazione sismica dalla Regione Emilia Romagna. Ogni variazione proposta dovrà essere sottoposta nuovamente ai competenti servizi regionali per una nuova autorizzazione.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Stefano Cavazza

Funzionario referente: Dott. Giacomo Berri
tel. 059/422.2365