

Policlinico

Servizio Attività Tecniche e Patrimoniali

Modena, 07/07/2015

prot. n° 15304

Spett. le

Inviata a mezzo PEC:

OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in cinque lotti funzionali, (P.A.01/15) per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche dell'Azienda Ospedaliera di Modena danneggiate dal sisma, nonché per l'affidamento delle progettazioni esecutive previa acquisizione dei progetti definitivi in sede di gara. CIG lotto 1: 620711622A; CUP F99E14000060001 - CIG lotto 2: 62071248C2; CUP F99E14000070001 - CIG lotto 3: 6207129CE1; CUP F99E14000100001 - CIG lotto 4: 62071351D8; CUP F99E14000080001 - CIG lotto 5: 6207138451; CUP F99E14000050001. Risposta a richiesta di chiarimenti.

QUESITI:

“LOTTO 4

All'interno dell'elaborato CP capitolato descrittivo prestazionale a pagina 46 e successive, si rimanda gli elaborati IE 05 ed IE 06 per le dotazioni degli impianti dei locali degenze ed infermieri. Nell'elenco elaborati dei documenti consegnati a base di gara non esistono questi due elaborati.

LOTTO 1

All'interno dell'elaborato CP capitolato descrittivo prestazionale a pagina 38 e successive, si rimanda gli elaborati IE 05 ed IE 06 per le dotazioni degli impianti dei locali degenze ed infermieri. Nell'elenco elaborati dei documenti consegnati a base di gara esiste l'elaborato IE 05 "Schemi quadri elettrici e locali tipo" e non esiste l'elaborato IE 06. Inoltre nell'elaborato IE 05 ci sono i quadri elettrici ma non i locali tipo.”

In riscontro alla richiesta di chiarimenti relativa alla procedura in oggetto, inviata a mezzo PEC dalla S.V. in data 3/07/2015 ed in atti al prot. n. 15034 di questa Azienda Ospedaliera, si precisa che:

Lotto 4: Gli elaborati elettrici si esauriscono con l' IE04, nel capitolato prestazionale CP è presente un refuso in merito alla codifica degli elaborati IE 05 e IE 06 i cui contenuti sono inseriti nell' elaborato IE04;

Lotto 1: Gli elaborati elettrici si esauriscono con l' IE05, nel capitolato prestazionale CP è presente un refuso in merito alla codifica di alcuni elaborati, per

quanto riguarda le dotazione dei locali tipo, in questo lotto non sono state inserite, in quanto i locali si tratta prettamente di locali uso ufficio-studio e non locali adibiti prettamente ad uso sanitario.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Stefano Cavazza

Funzionario referente: Dott. Giacomo Berri
tel. 059/422.2365